



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: [rem-motori@messaggiopec.it](mailto:rem-motori@messaggiopec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministr@rem-motori.it](mailto:amministr@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
UNE EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 06/08/2021

Spett.le

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS S.P.A.

VIA TIBURTINA 143 - VILLA ADRIANA

00010 TIVOLI

( RM )

Verbale n° 15447

Motore n° 5000015425

Matricola N.0766/06/01

Comm. n° 20210466

Specifiche: MOTORE SICME NP280 KS6 PVA/B3 N.0766/06/01 KW.437 G.1542 Varm.400 Arm.1168  
Vecc.220 Aecc.15,4

KW.437

Cuscinetto L.C.: NU2220EM1/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6318/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

Per la lubrificazione dei cuscinetti è stato utilizzato Grasso SHELL S3V100-2.

NB: Il motore del ventilatore di raffreddamento è stato sostituito con un nuovo motore SEIPEE J100LA2 B5 3 KW. 230/400 Volt

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.1	10.7	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione: >1999	1000	Ind.-Campi: _____ Riparato: _____ Revisionato: <b>OK</b> Collett.: <b>OK</b>

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: \_\_\_\_\_

Ripile: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: \_\_\_\_\_

Q.tà spazzole: **24**

Mis. spazzole: **(12.5+12.5) x 32 x 45**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: \_\_\_\_\_

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **21**

DBI: **20**

DBI: **1570**

DBC: **3**

DBC: **2**

DBC: **1570**

DBM: **14**

DBM: **12**

DBM: **1570**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	16.4	166	15.4/390
	400	30	168	15.4/1570

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	16.5	170	15.4/389
	400	30	171	15.4/1570

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK



**R.E.M. s.r.l.**

® Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
UNE EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.  
Patrica, li 06/08/2021

Spett.le  
TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS S.P.A.  
VIA TIBURTINA 143 - VILLA ADRIANA  
00010 TIVOLI ( RM )

Firma Collaudatore  
**GERARDO LISI**

---