



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 01/10/2021

Spett.le

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS ITALIA S.P.A.

VIA TIBURTINA 143 - VILLA ADRIANA

00010 TIVOLI

(RM)

Verbale n° 15493

Motore n° 5000015490

Matricola N.868025

Comm. n° 20210586

Specifiche: MOTORE MEZ SB225LN7B N.868025 KW.105,5 G.1480/3000 V.440 A.273 Vecc.180/60-90/30 Aecc.7,3/2,8-14,6/5,6

KW.105,5

Cuscinetto L.C.: NU 316 ECM/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6313/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,03 Ohm	19 Ohm	Indotto: 1999 Mohm Eccitazione: 1999 Mohm Armat.: 1999 Mohm Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 20°C

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: TP-EK80

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: 16X25X38

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 6,3

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 3000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 26

DBC: 6

DBM: 15

LATO OPP. COMANDO

DBI: 25

DBC: 5

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 3000

DBC: 3000

DBM: 3000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	5,7	155	7,3/356
	200	5,8	155	7,3/356
	440	6,5	155	7,3/356
	440	7,3	60	2,8/2990

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	5,6	158	7,5/359
	200	5,9	158	7,5/359
	440	6,7	158	7,5/359
	440	7,5	65	3/2995

SURGE TEST
1300V

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI