



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 14/12/2021

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 15538

Motore n° 5000009569

Matricola 257575

Comm. n° 20210443

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH6288-0NG40-1W1-Z N.257575/1997 KW.440 G.1270-1460 V.470
A.995 Ve.310-210 Ae.16,5-13

KW.440

Cuscinetto L.C.: 6220/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6220/C3

Il motore monta protezioni termiche del tipo: N°2 PTC

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
1,1 Ohm	13,8 Ohm	Indotto: 1999 Mohm Eccitazione: 1999 Mohm Armat.: 1999 Mohm Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 20°C

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **E101**

Q.tà spazzole: **20**

Mis. spazzole: **12,5+12,5X32X40**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **6,3**

Lato Comando: **0,3**

Lato Opp. Comando: **0,3**

Giri/min.: **1400**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **21**

DBC: **4**

DBM: **14**

DBI: **21**

DBC: **4**

DBM: **14**

DBI: **1400**

DBC: **1400**

DBM: **1400**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6,8	236	16,5/260
	100	6,8	240	16,5/517
	470	11	240	16,5/517
	470	10,4	194	13/1365

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6,9	239	17/263
	100	6,9	243	17,1/519
	473	13	245	17/520
	473	10,6	199	13,9/1369

SURGE TEST
1500V

ESITO
OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI