



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägiſter
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 15/12/2021

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 15540

Motore n° 5000010986

Matricola EL085462701002

Comm. n° 20210535

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5136-0GF46-6VV1-Z N.EL085462701002 KW.0,140-28,2 G.10-2370
V.40-420 A.77-79 Ve.310-210 Ae.2,1-1,5

KW.28,2

Cuscinetto L.C.: NU 309-ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208-2RS1/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,6 Ohm	104 Ohm	Indotto: 1900 Mohm Eccitazione: 1600 Mohm Armat.: 1500 Mohm Compound: Compensazione:		Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 20°C

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG367J**

Q.tà spazzole: **8**

Mis. spazzole: **5+5X16X29**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **6,3**

Lato Comando: **0,3**

Lato Opp. Comando: **0,3**

Giri/min.: **2000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**

DBC: **6**

DBM: **13**

DBI: **19**

DBC: **6**

DBM: **14**

DBI: **2000**

DBC: **2000**

DBM: **2000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,1	235	2,1/600
	200	1,9	235	2,1/1040
	400	2,1	235	2,1/2052
	400	2,1	181	1,5/2225

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,2	237	2,3/605
	200	2	237	2,3/1045
	400	2,3	237	2,3/2053
	400	2,3	185	1,9/2227

SURGE TEST
1500V

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI