

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.itEmail : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.itSito Internet: www.rem-motori.itDasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 17/01/2022

Spett.le

ACEA AMBIENTE S.r.l.

VIA GIORDANO BRUNO, 7

05100 TERNI

(TR)

Verbale n° 15567

Motore n° 5000010493

Matricola 52153

Comm. n° 20220026

Specifiche: MOTORE THRIGE ELECTRIC LAK2132-C N.52153 KW.5,5 G.3000 V.110 A.58,4 Ve.110 Ae.0,1

KW.5,5

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6207 2RS/C3

NB: Il motore viene riconsegnato con il collegamento in morsettiera predisposto per la rotazione antioraria vista lato giunto.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.3	650	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: >1999 Compensazione: _____	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo 21°C

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367

Q.tà spazzole: 2

Mis. spazzole: (8+8) x 25 x 35

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: _____

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2970

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 19

DBI: 2970

DBC: 3

DBC: 2

DBC: 2970

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 2970

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	110	3.4	91	0.14/2970

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	110	3.5	93	0.14/2969

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI