



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 07/11/2022

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI
(TR)

Verbale n° **15854** Motore n° **5000015861** Matricola **B7214240**
Comm. n° **20220778** Specifiche: MOTORE ELECTRO ADDA C160L/4 N.B7214240 KW.15 G.1465 V.400/690 A.28,8/16,6 B3 COI
ENCODER E SERVIENTILAZIONE

KW. 15

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 8.3 Ampere, 1490 Giri.
Collaudo servoventilazione: 400 Volt, 0.2 Ampere.
Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 0.18 Ampere.
Encoder OK.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.6	>1999Mohm
FASE V	0.6	>1999Mohm
FASE W	0.6	>1999Mohm
Temperatura collaudo 16°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **1490**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **17**
DBC: **3**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **17**
DBC: **2**
DBM: **11**

GIRI/min

DBI: **1490**
DBC: **1490**
DBM: **1490**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA