



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 21/11/2022

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI (TR)

Verbale n° **15871** Motore n° **5000015207** Matricola **N.G90001697**
Comm. n° **20220851** Specifiche: MOTORE FIMET 1M-1 315MA 2 N.G90001697 KW.160 G.2975 V.690/400 A.154/265 PESO
KG..1130
KW.160
Cuscinetto L.C.: 6317/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6317JAA20/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 52 Ampere, 3000 Giri.
Valore di temperatura della protezione termica misurato 306 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.015	>1000
FASE V	0.015	>1000
FASE W	0.015	>1000
Temperatura collaudo 13°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **26**
DBC: **4**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **26**
DBC: **2**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **3000**
DBC: **3000**
DBM: **3000**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI