



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 21/11/2022

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI
(TR)

Verbale n° **15870** Motore n° **5000015884** Matricola **S062118264.1**
Comm. n° **20220854** Specifiche: MOTORE SEIPEE GM3115LC2 N.S062118264.1 KW.315 G.2980 V.400/690 A.516/299 B3 IE4
KG.1785
KW315
Cuscinetto L.C.: 6319/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6319VL0241/C3

NOTE:

Coolladuo a vuoto: 690 Volt, 65 Ampere, 3000 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PT100, KLIXON N.C., PTC.
Collaudo Scaldiglia: 230 Volt, 0.5 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.0057	>1000
FASE V	0.0057	>1000
FASE W	0.0057	>1000
Temperatura collaudo 14°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **27**
DBC: **3**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **27**
DBC: **2**
DBM: **10**

GIRI/min
DBI: **3000**
DBC: **3000**
DBM: **3000**

SURGE TEST
2E+1000
ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI