



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 06/12/2022

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI (TR)

Verbale n° **15878** Motore n° **5000015731** Matricola **GJ707200019**
Comm. n° **20220886** Specifiche: MOTORE SEIPEE IE4 GM160LA 4 B35 N.GJ707200019 KW.15 G.1475 V.400/690 A.26,8/15,5

KW.15

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6209 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 6.1 Ampere, 1500 Giri.

Valore di resistenza della protezione termica misurato: 188 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.4	>1999
FASE V	0.4	>1999
FASE W	0.4	>1999
Temperatura collaudo 19°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK** _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.1**

Lato Opp. Comando: **0.1**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **17**
DBC: **4**
DBM: **13**

DBI: **17**
DBC: **3**
DBM: **12**

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA