



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 05/12/2022

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI
(TR)

Verbale n° **15877** Motore n° **5000015473** Matricola **GJ01210002**
Comm. n° **20220896** Specifiche: MOTORE SEIPEE GMJ250M2 N.GJ01210002 KW.55 G.2875 V.400/690 A.92,6/53,7 HZ.50
CUSCINETTI:
6313 2Z/C3
6313 2Z/C3
KW.55
Cuscinetto L.C.: 6313/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6313J20AA/C3

NOTE:
Collaudo a vuoto: 690 Volt, 13 Ampere, 29999 Giri.
Protezione termica OK.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.078	>1000	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.078	>1000		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.078	>1000		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo 15°C				Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **2999**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/--20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 25	DBI: 25	DBI: 2999
	DBC: 3	DBC: 4	DBC: 2999
	DBM: 11	DBM: 12	DBM: 2999

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA