



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 14/02/2022

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI (TR)

Verbale n° **15595** Motore n° **5000015246** Matricola **N.A9006129**
Comm. n° **20220127** Specifiche: MOTORE ELECTRO ADDA FC315M-6 N.A9006129 KW.160 G.988 V.400/690 A.299/173

KW.160

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6317J20AA/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 60 Ampere, 999 Giri.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 0.5 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo PT100 sia sugli avvolgimenti che sulle sedi cuscinetti.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.024	>1000
FASE V	0.024	>1000
FASE W	0.024	>1000

Temperatura collaudo: **15°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK** _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **999**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **17**
DBC: **3**
DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **17**
DBC: **5**
DBM: **14**

GIRI/min

DBI: **999**
DBC: **999**
DBM: **999**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI