



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 09/08/2022

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI
(TR)

Verbale n° **15751** Motore n° **5000012564** Matricola **HD09-FM-4320302**
Comm. n° **20220593** Specifiche: MOTORE FELM Y2VP400L2-4 N.HD09-FM-4320302 KW.560 G.1490 V.400 A.946

KW.560

Cuscinetto L.C.: 6326M/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6326/MJ20AA/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 141 Ampere, 1499 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 1.9 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.0028	>1000
FASE V	0.0028	>1000
FASE W	0.0028	>1000
Temperatura collaudo 26°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1499**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **22**
DBC: **2**
DBM: **11**

DBI: **22**
DBC: **5**
DBM: **13**

DBI: **1499**
DBC: **1499**
DBM: **1499**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI