



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 05/04/2022

Spett.le
ALFAGOMMA OIL e MARINE Srl
Via Attilio Di Sante snc
64100 S. ATTO (TE)

Verbale n° **15635** Motore n° **5000015682** Matricola **N.1701862**
Comm. n° **20220251** Specifiche: MOTORE PELLIZZARI PAWSce1250/6 N.1701862 CV.75/18,8 G.1500/375 V.380 A.100

CV.75/18,8

Cuscinetto L.C.: 6316/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione senso orario: 380 Volt, 338 Giri, 15.7 Ampere. 380 Volt, 47.5 Ampere, 1500 Giri.
Rotazione senso antiorario: 380 Volt, 333 Giri, 17.9 Ampere. 380 Volt, 51.5 Ampere, 1500 Giri.
Collaudo ventilatore: 380 Volt, 1 Ampere.
Collaudo motore variatore portaspazzole: 380 Volt, 0.2 Ampere.
Il motore monta N°96 Spazzole (7 x 25 x 32) Tp.CG651 + N° 12 Spazzole (20 x 32 x 42) Tp.BG530.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Rot.0.2 - Stat.0.04	Rot.ca 341 - Rot.cc 627
FASE V	Rot.0.2 - Stat.0.04	Rot.ca 341 - Rot.cc 627
FASE W	Rot.0.2 - Stat.0.04	Rot.ca 341 - Rot.cc 627

Temperatura collaudo: **19°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK** _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **20**
DBC: **3**
DBM: **14**

DBI: **20**
DBC: **2**
DBM: **11**

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI