



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 27/01/2022

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **15576** Motore n° **5000014872** Matricola **275745/1998IMB3**
Comm. n° **20220054** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA8315-4PB50-Z 315 N.275745/1998IMB3 G.1438 KW.250 V.500 A.345

KW.250

Cuscinetto L.C.: NU218EHL/C3J20AA

Cuscinetto L.O.C.: 6218/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 500 Volt, 88 Ampere, 1499 Giri.
Protezione termica OK.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.025	>1000
FASE V	0.025	>1000
FASE W	0.025	>1000

Temperatura collaudo: **16°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK** _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.1**

Lato Opp. Comando: **0.1**

Giri/min.: **1499**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **20**
DBC: **3**
DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **20**
DBC: **5**
DBM: **14**

GIRI/min

DBI: **1499**
DBC: **1499**
DBM: **1499**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI