



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 27/01/2022

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15577

Motore n° 5000013956

Matricola

Comm. n° 20220055

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH6226 ONE 10-7MV3-2N.W31232975010001/2008 KG.1400 V29/520 A462 10 2120 G/min KW.1,22 225 Vecc180 15,5A 125V 12,5A

KW.1,22...225

Cuscinetto L.C.: 6217/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6217/C3

NOTE:

NB: COME DA ACCORDI TELEFENICI CON IL VOSTRO UFFICIO TECNICO INFORMIAMO CHE LE SPAZZOLE DEL MOTORE SONO USURATE AL 50% SI CONSIGLIA L'EVENTUALE SOSTITUZIONE.

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|----------------|---|
| RESISTENZA ARMATURA Ω | RESISTENZA ECCITAZIONE Ω | ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ | MEGGER VOLT | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10 |
| 0.3 | 8.5 | Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: _____ Compensazione: _____ | 1000 | Ind.-Campi: OK Riparato: _____ Revisionato: OK Collett.: OK |

Temperatura collaudo: 19°C

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG389P**

Q.tà spazzole: **16**

Mis. spazzole: **16 x 20 x 34**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **1862**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **23**

DBI: **23**

DBI: **1862**

DBC: **4**

DBC: **2**

DBC: **1862**

DBM: **13**

DBM: **12**

DBM: **1862**

| PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| V.tacko | V.a | A.a | Ve | Ae/GIRI |
| | 100 | 7.5 | 134 | 15.5/335 |
| | 500 | 8.3 | 136 | 15.5/1694 |
| | 500 | 8.1 | 110 | 12.5/1862 |
| | | | | |

| PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----------|
| V.tacko | V.a | A.a | Ve | Ae/GIRI |
| | 100 | 7.5 | 138 | 15.5/334 |
| | 500 | 8.2 | 140 | 15.5/1694 |
| | 500 | 8.1 | 112 | 12.5/1860 |
| | | | | |

SURGE TEST

1800 Volt

ESITO

OK



R.E.M. s.r.l.

® Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, li 27/01/2022

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Firma Collaudatore
ANGELO LISI
