



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 21/04/2022

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **15655** Motore n° **5000011148** Matricola **23178851983**
Comm. n° **20220288** Specifiche: MOTORE (COMELMAR) VEM DSSAJ4519-4 N.23178851983 KW.900 G.1480 V.6000 A.102
ROTORE V.965 A.570
KW.900
Cuscinetto L.C.: NU324EM1/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6324M/C3VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 9 Ampere, 1498 Giri.

Rapporto di trasformazione: V.Stat. V.Rot.
100 16.4
500 81

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

Il motore monta N°24 Spazzole 20 x 32 x 40 Tp. C80X.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.808 - Rot.0.123	Stat.>1000 - Rot>1000
FASE V	Stat.0.808 - Rot.0.123	Stat.>1000 - Rot>1000
FASE W	Stat.0.808 - Rot.0.123	Stat.>1000 - Rot>1000
Temperatura collaudo 22°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Stat.6000
volt Rot
1500 Volt

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.1**

Lato Opp. Comando: **0.1**

Giri/min.: **1498**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **18**

DBC: **5**

DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **18**

DBC: **2**

DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1498**

DBC: **1498**

DBM: **1498**

SURGE TEST
OK

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI