



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 23/12/2022

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **15903** Motore n° **5000010446** Matricola **817727**
Comm. n° **20220930** Specifiche: MOTORE MARELLI NVT400M4 N.817727 KW.294 G.1475 STATORE V.380 A.535 ROTORE V.550 A.320

KW.294

Cuscinetto L.C.: NU321 ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6320/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 660 Volt, 62 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta N°12 spazzole 20 x 40 x 40 CG651.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.0071 -Rot.0.022	Stat.>1000 - Rot>1000
FASE V	Stat.0.0071 -Rot.0.022	Stat.>1000 - Rot>1000
FASE W	Stat.0.0071 -Rot.0.022	Stat.>1000 - Rot>1000

Temperatura collaudo **15°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.1**

Lato Opp. Comando: **0.1**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **21**
DBC: **5**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **21**
DBC: **2**
DBM: **11**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA