



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 09/08/2022

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **15754** Motore n° **5000015715** Matricola **N.51723|6**
Comm. n° **20220355** Specifiche: MOTORE LEPORIS AT160M N.51723|6 KW.7,5 G.960 V.380/660 A.17,6/10

KW.7,5

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 660 Volt, 3.8 Ampere, 1000 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.8	>1999
FASE V	0.8	>1999
FASE W	0.8	>1999

Temperatura collaudo **23°C**

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000 Volt

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1000**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **15**
DBC: **4**
DBM: **12**

DBI: **15**
DBC: **5**
DBM: **13**

DBI: **1000**
DBC: **1000**
DBM: **1000**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI