



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 02/11/2022

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **15848** Motore n° **5000015840** Matricola **T71161688010004/2005**
Comm. n° **20220726** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA4312-4AN60-Z N.T71161688010004/2005 KW.250 G.1480 V.6000 A.3C
PESO KG.1700

KW.250

Cuscinetto L.C.: 6220/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6218/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 3.2 Ampere, 1492 Giri.

Il motore monta protezione termivca del tipo PT100.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	2.18	>1000
FASE V	2.18	>1000
FASE W	2.18	>1000
Temperatura collaudo 10°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000

Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1492**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **21**
DBC: **5**
DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **20**
DBC: **2**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1492**
DBC: **1492**
DBM: **1492**

SURGE TEST
6000 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI