



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 14/04/2023

Spett.le

BUZZI UNICEM Srl

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 15999

Motore n° 5000012847

Matricola 122652/2007

Comm. n° 20220913

Specifiche: MOTORE ANSALDO CT630Y6 N.122652/2007 KW.2000 G.875 V.3000 A.453,3 PESO KG.10500

KW.2000

Cuscinetto L.C.: NU 232 E M1 C3 / 6232 M C Cuscinetto L.O.C.: NU 232 E M1 C3

Collaudo a vuoto: 800 Volt, 35 Ampere, 875 Giri.

Collaudo scaldiglie 230 Volt, 5 Ampere.

Il motore monta protezioni termiche del tipo PT100 sugli avvolgimenti e su cuscinetti.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,03	>1000
FASE V	0,03	>1000
FASE W	0,03	>1000

Temperatura collaudo: 16

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

3000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 875

Grado Vibrazione: ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 5

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 4

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 875

DBC: 875

DBM: 875

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA