



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 17/03/2023

Spett.le

BUZZI UNICEM Srl

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 15926

Motore n° 5000015914

Matricola 8707101116.01

Comm. n° 20220937

Specifiche: MOTORE ABB AML630L6A BAM N.8707101116.01 KW.4500 G.992 V.6000/1864 A.525/1460

CUSCINETTI:

6038M/C3 + NU238/C3

NU238/C3

KW.4500

Cuscinetto L.C.: NU 238 E M1 C3 / 6038 M C3 Cuscinetto L.O.C.: NU 238 E M1 C3

Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 51 Ampere, 992 Giri.

Prova di rapporto di trasformazione: V.Statore 100, V.Rotore 31.

Collaudo scaldiglie su statore: 400 Volt, 0,5 Ampere.

Collaudo scaldiglie vano collettore: 400 Volt, 0,2 Ampere.

Il motore monta protezioni termiche del tipo PT100 sugli avvolgimenti e su cuscinetti.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	0,06	Stat.>1000-Rot.>1000
FASE V	0,06	Stat.>1000-Rot.>1000
FASE W	0,06	Stat.>1000-Rot.>1000

Temperatura collaudo: 16

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 992

Grado Vibrazione: ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 21

DBI: 992

DBC: 5

DBC: 4

DBC: 992

DBM: 12

DBM: 11

DBM: 992

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA