



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministratore@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 10/11/2022

Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 15858

Motore n° 5000015876

Matricola .574/70/5

Comm. n° 20220823

Specifiche: MOTORE SICME C34S/CVEA/B3 N.574/70/5 KW.63 G.1500 V.440 A.158 Ve.110 Ae.3,61

KW. 63

Cuscinetto L.C.: 6316/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU314ECJ/C3

NOTE:

Collaudo ventilatore: 380 Volt, 2.4 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo PT100 + KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.1	25	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: >1999 Compensazione: _____	1000	Ind.-Campi: _____ Riparato: _____ Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo 19°C

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **LG6R**

Q.tà spazzole: **8**

Mis. spazzole: **12.5 x 32 x 40**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **20**

DBI: **19**

DBI: **1500**

DBC: **2**

DBC: **3**

DBC: **1500**

DBM: **11**

DBM: **13**

DBM: **1500**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6	91	3.7/334
	200	7.1	92	3.7/670
	440	8.6	94	3.7/1502

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6	95	3.7/334
	200	7	96	3.7/669
	440	8.6	97	3.7/1500

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA