



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 20/05/2022

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° **15686** Motore n° **5000015691** Matricola **56659**
Comm. n° **20220302** Specifiche: MOTORE SAVIGLIANO S(M-N)43-52 N.56659 KW.800 G.740 V.5400 A.100 ROTORE V.1120 A.420
KW.800
Cuscinetto L.C.: NU232 EXLM1/C3 Cuscinetto L.O.C.: NU228 EXLM1+Bussola

NOTE:

Collaudo a vuoto: 900 Volt, 7.4 Ampere, 900 Giri.
Collaudo csaldiglia 230 Volt, 4.5 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PT100.
Il motore monta N°2 sonde PT100 sulle sedi cuscinetti.
Il motore monta N°24 Spazzole 25 x 40 x 40 Tp. SPZC80X

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.855 - Rot. 0.0313	Stat.851 - Rot.>1000
FASE V	Stat.0.855 - Rot. 0.0313	Stat.851 - Rot.>1000
FASE W	Stat.0.855 - Rot. 0.0313	Stat.851 - Rot.>1000
Temperatura collaudo 25°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: OK

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.7**

Lato Opp. Comando: **0.8**

Giri/min.: **900**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **17**
DBC: **3**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **16**
DBC: **5**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **900**
DBC: **900**
DBM: **900**

SURGE TEST ESITO
Stat.6000V - Rot.2000V **OK**

Firma Collaudatore
ANGELO LISI