

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccio, 16/a - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-MSUXCR1
 Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
 Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
 Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
 UNI EN ISO 9001:2015
 934010405

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 02/01/2023

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 15916

Motore n° 5000011350

Matricola UN1189995010001/2006

Comm. n° 20220975

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH6222-0NC40-6ZV1-Z N.UN1189995010001/2006 KW.0,72/98,5
 G.10/1360/1560 V.28-355 A.304 Ve.310-210 Ae.7,0-5,4

KW.0,72/98,5

Cuscinetto L.C.: 6217/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6217/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
1	32	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E101 SCHUNK

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: (8+8) *25 *45

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 1467

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 23

DBC: 3

DBM: 12

DBI: 23

DBC: 2

DBM: 11

DBI: 1467

DBC: 1467

DBM: 1467

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6,2	236	7/369
	355	6,3	242	7/1297
	355	6,4	191	5,4/1467

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6,2	245	7/369
	355	6,3	246	7/1297
	355	6,4	190	5,4/1467

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
 AMEDEO LISI