



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Räregister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 03/01/2023

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 15919

Motore n° 5000008985

Matricola 745358

Comm. n° 20220946

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5184-0NF40-6JU5-Z N.745358 KW.2-81 G.50-2020-2350 V.400 A.220 VE310 Ae4,9

KW.81

Cuscinetto L.C.: 6213C3

Cuscinetto L.O.C.: 6213 2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,3	45	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: N19X

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: 20 *25 *35

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 23

DBC: 2

DBM: 12

DBI: 23

DBC: 4

DBM: 13

DBI: 1972

DBC: 1972

DBM: 1972

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3,8	228	4,9/502
	400	6,3	241	4,9/1973
	400	5,9	185	3,7/2202

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3,7	244	4,9/500
	400	6,3	245	4,9/1972
	400	5,9	188	4,9/2201

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI