



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 03/01/2023

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 15917

Motore n° 5000008321

Matricola 745357

Comm. n° 20220947

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5184-0NF40-6JU5-Z N.745357 KW.2-81 G.50-2020-2320 V.34-400 A.220-222 VE200-310 Ae4,9-3,7

KW.2-81

Cuscinetto L.C.: 6213 2Z/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6213 2Z/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,2	48,5	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: N19X

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: 20 *25 *40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 2210

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 25

DBC: 2

DBM: 11

DBI: 25

DBC: 3

DBM: 13

DBI: 2210

DBC: 2210

DBM: 2210

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2,9	238	4,9/500
	400	5,6	244	4,9/1981
	400	5,2	188	3,7/2210

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2,9	246	4,9/500
	200	5,5	248	4,9/1980
	400	5,2	187	3,7/2210

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI