



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 03/01/2023

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 15920

Motore n° 5000011353

Matricola 56192/3251

Comm. n° 20220973

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH160LK N.56192/3251 KW.56 G.1650-1750 V.400 A.164 Ve.211,7 Ae.4,3,5

KW.56

Cuscinetto L.C.: 6212 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3

NOTE:

Valore della protezione termica misurato 141 Ohm.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,2	40	Indotto: >1000 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione: >1999	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: L56R

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: 12 *32 *40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO2

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBC: 4

DBM: 11

DBI: 17

DBC: 5

DBM: 13

DBI: 1910

DBC: 1910

DBM: 1910

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,7	168	4,2/413
	400	2,8	169	4,2/1729
	400	2,7	126	3,5/1910

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,7	172	4,2/413
	400	2,7	173	4,2/1730
	400	2,7	128	4,2/1910

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI