



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 02/03/2022

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 15608

Motore n° 5000010561

Matricola 56181

Comm. n° 20220111

Specifiche: MOTORE ANSALDO DH250SK N.56181 KW.284 G.1740-2030 V.440 A.699 Ve.215 Ae.10,5

KW.284

Cuscinetto L.C.: 6318 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6315 2RS/C3

NOTE:

valore di resistenza delle protezioni permiche misurato: 104 Ohm, 115 Ohm.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.3	18	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione: >1999	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 21°C

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **SCHUNK E43**

Q.tà spazzole: **20**

Mis. spazzole: **(10+10) x 32 x 45**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1610**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **21**

DBI: **20**

DBI: **1610**

DBC: **4**

DBC: **5**

DBC: **1610**

DBM: **12**

DBM: **14**

DBM: **1610**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	10	184	10.5/375
	440	14.5	186	10.5/1610
	440	14.6	124	7/1932

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	10	190	10.5/374
	440	14.5	192	10.5/1610
	440	14.5	127	7/1931

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI