



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: [rem-motori@messaggiopec.it](mailto:rem-motori@messaggiopec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
UNE EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 19/12/2022

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

( FR )

Verbale n° 15901

Motore n° 5000008323

Matricola 56188

Comm. n° 20220909

Specifiche: MOTORE ANSALDO DH225LK N.56188 KW.200 GIRI 1800 V.440 A.502 Ve225 Ae8,2-6,9

KW.200

Cuscinetto L.C.. 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.. 6315/C3

NOTE:

Valore di resistenza della protezione termica misurato 232 Ohm.

| RESISTENZA<br>ARMATURA $\Omega$ | RESISTENZA<br>ECCITAZIONE $\Omega$ | ISOLAMENTO VERSO MASSA M $\Omega$                                                      | MEGGER<br>VOLT | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1<br>MIN CEI-EN 60034-1:2000-10    |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 0,1                             | 19,3                               | Indotto: 1000<br>Eccitazione: 1300<br>Armat.: 1200<br>Compound:<br>Compensazione: 1200 | 1000           | Ind.-Campi:<br>Riparato:<br>Revisionato: OK<br>Collett.: OK |

Temperatura collaudo 16°C

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: N19X

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (10+10) \*32 \*45

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO2

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 1800

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22

DBC: 2

DBM: 11

DBI: 21

DBC: 5

DBM: 12

DBI: 1800

DBC: 1800

DBM: 1800

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ORARIA |     |     |     |          |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|----------|
| V.tacko                              | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI  |
|                                      | 100 | 4,5 | 168 | 8,2/375  |
|                                      | 440 | 6,9 | 172 | 8,2/1663 |
|                                      | 440 | 6,7 | 144 | 6,9/1800 |
|                                      |     |     |     |          |

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ANTIORARIA |     |     |     |          |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|----------|
| V.tacko                                  | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI  |
|                                          | 100 | 4,5 | 175 | 8,2/375  |
|                                          | 440 | 7   | 177 | 8,2/1664 |
|                                          | 440 | 6,6 | 148 | 6,9/1800 |
|                                          |     |     |     |          |

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore  
ANGELO LISI