



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: [rem-motori@messaggiopec.it](mailto:rem-motori@messaggiopec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
UNE EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 07/12/2022

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

( FR )

Verbale n° 15891

Motore n° 5000008162

Matricola E1X92180204001

Comm. n° 20220910

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1HC5116-1FE40-6SU7-Z N.E1X92180204001 KW.0,0930-4,30 V.36-460 A.10,5-10,5

KW.0,0930-4,30

Cuscinetto L.C.: 6208/2RSC3

Cuscinetto L.O.C.: 6206/2RSC3

NOTE:

NB: IL MOTORE VIENE RICONSEGNA TO SENZA SPAZZOLE

| RESISTENZA<br>ARMATURA $\Omega$ | RESISTENZA<br>ECCITAZIONE $\Omega$ | ISOLAMENTO VERSO MASSA M $\Omega$                                                                | MEGGER<br>VOLT | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1<br>MIN CEI-EN 60034-1:2000-10             |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1,6                             | 1570                               | Indotto: >1999<br>Eccitazione: >1999<br>Armat.: >1999<br>Compound: >1999<br>Compensazione: _____ | 1000           | Ind.-Campi: OK<br>Riparato: _____<br>Revisionato: OK<br>Collett.: OK |

Temperatura collaudo 19°C

PROVA TACKO

V: \_\_\_\_\_

Riple: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG362

Q.tà spazzole: 2

Mis. spazzole: 5+5 \*20 \*32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: \_\_\_\_\_

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 2810

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22

DBC: 3

DBM: \_\_\_\_\_

DBI: 21

DBC: 2

DBM: \_\_\_\_\_

DBI: \_\_\_\_\_

DBC: \_\_\_\_\_

DBM: \_\_\_\_\_

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ORARIA |     |     |     |           |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| V.tacko                              | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI   |
|                                      | 100 | 0,7 | 236 | 0,15/520  |
|                                      | 460 | 0,9 | 238 | 0,15/2440 |
|                                      | 460 | 0,9 | 160 | 0,1/2810  |
|                                      |     |     |     |           |

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ANTIORARIA |     |     |     |           |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| V.tacko                                  | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI   |
|                                          | 100 | 0,7 | 240 | 0,15/520  |
|                                          | 460 | 0,9 | 245 | 0,15/2439 |
|                                          | 460 | 0,9 | 165 | 0,1/2808  |
|                                          |     |     |     |           |

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore  
ANGELO LISI