



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 24/08/2022

Spett.le
CLANIUS S.C. a R.L.
VIA RENO 3/5
00198 ROMA (RM)

Verbale n° **15778** Motore n° **5000015803** Matricola **N.B57444**
Comm. n° **20220618** Specifiche: MOTORE CANTONI 3SIE200L2A N.B57444 KW.30 G.2965 V.400/690 A.51/29,8

KW.30

Cuscinetto L.C.: 6312-TB-P6-C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312-TB-P6-C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 12 Ampere, 3000 Giri.

Valore di resistenza della protezione terminca misurato 187 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.20	>1000
FASE V	0.20	>1000
FASE W	0.20	>1000
Temperatura collaudo 15°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **24**
DBC: **4**
DBM: **13**

DBI: **24**
DBC: **2**
DBM: **10**

DBI: **3000**
DBC: **3000**
DBM: **3000**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI