



**R.E.M. s.r.l.**

**Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**

**Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345**

**Email PEC : [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)**

**Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)**

**Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)**

**Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605**



**ISO 9001:2015 Cert 758272**

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il

Spett.le

**CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST**

**CORSO MATTEOTTI, 101**

**04100 LATINA**

**( LT )**

Verbale n° **15844**

Motore n° **5000015868**

Matricola **N.9971018**

Comm. n° **20220796**

Specifiche: **POMPA FLYGT P7061/705 N.9971018 KW.100 G.985 V.400 A.219 Kg.1500**

**Kg.1500**

**KW.100**

**Cuscinetto L.C.: NJ219ECP+N°2 7319BECBP**

**Cuscinetto L.O.C.: NU315ECP/VL0241**

**NOTE:**

**Collaudo a vuoto: 400 Volt, 84 Ampere, 998 Giri.**

**Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.**

|        | RESISTENZA<br>STATORICA $\Omega$ | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA $M\Omega$ |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------|
| FASE U | <b>0.066</b>                     | <b>&gt;1000 Mohm</b>                |
| FASE V | <b>0.066</b>                     | <b>&gt;1000 Mohm</b>                |
| FASE W | <b>0.066</b>                     | <b>&gt;1000 Mohm</b>                |

**Temperatura collaudo: 16°C**

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

**1000**

Avv. Nuovo: \_\_\_\_\_

Avv. Riparato: \_\_\_\_\_

Avv. Revis.: **OK**

Altro: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

Encoder: \_\_\_\_\_

**Vibrazione macchina (mm/sec)**

**Lato Comando: 0.3**

**Lato Opp. Comando: 0.3**

**Giri/min.: 998**

**Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

**CUSCINETTO  
DBC/DBM 10--/--20**

**LATO COMANDO**

**DBI: 17**

**DBC: 3**

**DBM: 13**

**LATO OPP. COMANDO**

**DBI: 16**

**DBC: 2**

**DBM: 11**

**GIRI/min**

**DBI: 998**

**DBC: 998**

**DBM: 998**

**SURGE TEST  
2E+1000**

**ESITO  
OK**

**Firma Collaudatore  
ANGELO LISI**