



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 16/12/2022

Spett.le
DE LUCA INDUSTRIA GRAFICA E CARTARIA
S.P.A.
VIALE ANDREA DE LUCA, 35 - ZONA IND.LE
84131 SALERNO (SA)

Verbale n° **15897** Motore n° **5000015839** Matricola
Comm. n° **20220911** Specifiche: MOTORE WEG 250S/M-02 N.310UT11 1013833418 V.400/690/440 A.164/95,3/147 KW.90
G.2975/3575 Hz 50/60 PESO 540 KG

KW. 90

Cuscinetto L.C.: 6314/C4

Cuscinetto L.O.C.: 6314/C4

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 20.8 Ampere, 2999 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.04	>1000
FASE V	0.04	>1000
FASE W	0.04	>1000

Temperatura collaudo **19°C**

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000 Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.1**

Lato Opp. Comando: **0.1**

Giri/min.: **2999**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **25**
DBC: **2**
DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **25**
DBC: **3**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **2999**
DBC: **2999**
DBM: **2999**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI