

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-MSUXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email: info@rem-motori.it; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNI EN ISO 9001:2015
83-0110-05

Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 13/02/2023

Spett.le
FCA Italy S.p.A. - POMIGLIANO
V.LE EX AEROPORTO SNC - ZONA IND.LE
80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA)

Verbale n° 15955 Motore n° 5000015629 Matricola N.2569
Comm. n° 20220082 Specifiche: MOTORE MOOG C2900414 N.2569 KW.14,6 G.4000 Vac.325 A.21,9 Mo. Nm.52 A.32,7

KW.14,6

Cuscinetto L.C.: 6208\2RSC3

Cuscinetto L.O.C.: 6305\2RSC3

MOTORE PROVATO A 3000 GIRI 2,4 AMPERE

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,2	>1999
FASE V	0,2	>1999
FASE W	0,2	>1999
Temperatura collaudo: 20 C°		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK** _____
Altro: _____

Nm Motore: 52 _____
Nm Freno: 50 _____

Resolver: _____
Encoder: **SIKSR50-HFH0S03** _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,9

Lato Opp. Comando: 0,9

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: **ISO10816-3MACCHINE GRUPPO**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21 _____
DBC: 6 _____
DBM: 12 _____

DBI: 20 _____
DBC: 8 _____
DBM: 15 _____

DBI: 3000 _____
DBC: 3000 _____
DBM: 3000 _____

SURGE TEST
2E1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI