



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 14/09/2023

Spett.le

STELLANTIS EUROPE S.p.A. - 159 -

GIAMBATTISTA VICO PRESS SHOP

V.LE EX AEROPORTO SNC - ZONA IND.LE

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA)

Verbale n° 16134

Motore n° 5000015628

Matricola N.2433

Comm. n° 20220085

Specifiche: MOTORE MOOG C2900413 N.2433 KW.14,6 G.4000 Vac.325 A.21,9 Mo. Nm.42 A.26,3

KW.14,6

Cuscinetto L.C.: 6208/2RS-C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206/2RS-C3

Motore provato: 325V 1,9A 4000Giri

| | RESISTENZA STATORICA Ω | ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ | MEGGER VOLT | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|---|
| FASE U | 0,8 | >1999 | 1000 | Avv. Nuovo: _____ |
| FASE V | 0,8 | >1999 | | Avv. Riparato: _____ |
| FASE W | 0,8 | >1999 | | Avv. Revis.: OK |
| Temperatura collaudo 20° | | | | Altro: _____ |

Nm Motore: 42

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: **SICK SRS50 HF S03**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 4000

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE DI GRUPPO 2**

| CUSCINETTO SPM | LATO COMANDO | LATO OPP. COMANDO | GIRI/min |
|----------------|--------------|-------------------|-----------|
| DBI: 17 | DBI: 16 | DBI: 16 | DBI: 4000 |
| DBC: 3 | DBC: 2 | DBC: 2 | DBC: 4000 |
| DBM: 12 | DBM: 11 | DBM: 11 | DBM: 4000 |

SURGE TEST ESITO
2E+1000V OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI