R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it

Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 02/11/2022

Spett.le
FCA Italy S.p.A. - TERMOLI
VIA G. AGNELLI SNC - ZONA INDUSTRIALE
86039 TERMOLI (CB)

Verbale n° **15847** *Motore n°* **5000015865** *Matricola* **3GV1210989029007**

Comm. n° **20220783** *Specifiche:* MOTORE ABB M3AA280SMA4 N.3GV1210989029007 KW.75 G.1478 V.500 A.108 KG.389
CUSCINETTI 6316/C3 - 6213/C3
75

Cuscinetto L.C.: 6316/C3 *Cuscinetto L.O.C.:* 6216/C3

NOTE:
Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella 865 Volt, 18 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.101	>1000 Mohm
FASE V	0.101	>1000 Mohm
FASE W	0.101	>1000 Mohm

Temperatura collaudo **15°C**

MEGGER VOLT: **1000**

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato:
Avv. Revis.:
Altro:

Nm Motore:
Nm Freno:
Resolver:
Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)
Lato Comando: **0.1**
Lato Opp. Comando. **0.1**
Giri/min.: **1500**
Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/--20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI:	20	19	1500
DBC:	2	3	1500
DBM:	11	14	1500

SURGE TEST	ESITO
2E+1000	OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI