



R.E.M. s.r.l.

® Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 21/11/2022

Spett.le
GE AVIO S.r.l.
VIA I MAGGIO, 99
10040 RIVALTA DI TORINO (TO)

Verbale n° **15872** Motore n° **5000015880** Matricola **YF B125716301001**
Comm. n° **20220836** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT6041-4AF71-4AA7 N.YF B125716301001 Nm.2,15 G.3000 V.270 A.1,7
Nm. 2,15
Cuscinetto L.C.: 6204 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6003 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.38 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.38 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	13	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	13	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	13	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo 18°C				Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: **ERN 1387-2048 IMP.**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 19	DBI: 17	DBI: 3000	
DBC: 3	DBC: 4	DBC: 3000	
DBM: 11	DBM: 13	DBM: 3000	

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI