



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 22/08/2022

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 15774

Motore n° 5000011670

Matricola 0830/02/02

Comm. n° 20220613

Specifiche: MOTORE CONTROL TECHNIQUES MADE IN SICME NP630KML8 PVAB7B3 N.0830/02/02
KW.1300 G.450/540/1350 V.ARM 609/600/600 A.ARM 2773/2310/2310 Ve.330 Ae.14/14/5 PES
105 QUINTALI

KW.1300

Cuscinetto L.C.: NU244EM1/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6244M/C3

NOTE:

Valore di resistenza della protezione termica misurato: 57-45 Ohm.

Collaudo ventilatori: 400 Volt, 14.6 Ampere, 2930 Giri. 400 Volt, 14.2 Ampere, 2930 Giri.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.1	14	Indotto: >1000 Eccitazione: >1000 Armat.: >1000 Compound: >1000 Compensazione: >1000	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: _____ Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo 24°C

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG319P MERSEN**

Q.tà spazzole: **48**

Mis. spazzole: **(12.5+12.5) x 40 x 65**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

Lato Comando: **0.1**

Lato Opp. Comando: **0.1**

Giri/min.: **880**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**

DBI: **19**

DBI: **750**

DBC: **3**

DBC: **4**

DBC: **750**

DBM: **11**

DBM: **14**

DBM: **750**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	20,8	180	12,8/96
	300	30	185	12,8/299
	300	42	59	4/750
	300	51	50	3,4/878

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	20.8	186	12.8/97
	300	30	188	12.8/299
	300	42	60	4/750
	300	51	51	4/880

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI