



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 19/08/2022

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 15769

Motore n° 5000015801

Matricola 5111/78/1

Comm. n° 20220615

Specifiche: MOTORE RELIANCE CON TARGA POCO LEGGIBILE C13LN N.5111/78/1 KW.16 G.2500 V.400 A.47 Vecc.180 Aecc.2

KW.16

Cuscinetto L.C.: 6307 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6306 2RS/C3

NOTE:

Valore di resistenza della protezione termica misurato: 550 Ohm.

Freno OK.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,3	66	Indotto: >1000 Eccitazione: >1000 Armat.: >1000 Compound: Compensazione:		Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: Collett.: OK

Temperatura collaudo

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG98**

Q.tà spazzole: **4**

Mis. spazzole: **10x20x32**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione. **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

Lato Comando: **0,3**

Lato Opp. Comando: **0,3**

Giri/min.: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **20**

DBI: **20**

DBI: **2545**

DBC: **4**

DBC: **2**

DBC: **2545**

DBM: **13**

DBM: **12**

DBM: **2545**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,2	143	2/638
	400	1,8	144	2/2543

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,2	146	2/637
	400	1,8	148	2

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI