



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 02/11/2022

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° **15845** Motore n° **5000015843** Matricola **N.000859832**
Comm. n° **20220734** Specifiche: POMPA ZENIT DRP1500/2/80 N.000853832 KW.15 GIRI 2900 V.380

KW.15

Cuscinetto L.C.: 3308J


Cuscinetto L.O.C.: 6308 Z

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 6,9 Ampere, 2920 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	<u>0,8</u>	<u>>1999</u>
FASE V	<u>0,8</u>	<u>>1999</u>
FASE W	<u>0,8</u>	<u>>1999</u>
Temperatura collaudo <u>19°C</u>		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 2920

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/–20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22
DBC: 4
DBM: 14

DBI: 22
DBC: 2
DBM: 11

DBI: 2920
DBC: 2920
DBM: 2920

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI