



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, li 05/01/2023

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA

(LT)

Verbale n° 15924

Motore n° 5000015913

Matricola 161146/18

Comm. n° 20220936

Specifiche: VENTILATORE CBI FANS SB90R5 N.161146/18 CON MOTORE SIEMENS 1LE1503-2BA23-4AB4 N.UC1706/200003801 KW.45 G.2960 V.400 A.78

KX.45

Cuscinetto L.C.: 6213 2Z/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6213 2Z/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 23 Ampere, 2970 Giri.

Cuscinetti montati sul supporto ventilatore: N°2) 7216BEA + N°1) 6216/C3.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,11	>1999
FASE V	0,11	>1999
FASE W	0,11	>1999

Temperatura collaudo 18°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,5

Lato Opp. Comando: 0,5

Giri/min.: 2970

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 25

DBI: 25

DBI: 2970

DBC: 3

DBC: 2

DBC: 2970

DBM: 14

DBM: 12

DBM: 2970

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI