R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it

Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, lì 10/01/2023

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° **15930** *Motore n°* **5000012602** *Matricola* **787239**
Comm. n° **20220960** *Specifiche:* MOTORE MARELLI Y35B20C N.787239 KW.2,2 G.1500 V.240 A.11 Ve.230 Ae.0,32 N.SLIM 10

KW.2,2
Cuscinetto L.C.: 6308/2RSC3 *Cuscinetto L.O.C.*: 6306/2RSC3

RESISTENZA ARMATURA Ω	*RESISTENZA ECCITAZIONE Ω*
0,6	**498**

Temperatura collaudo

ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
Indotto: **>1999**
Eccitazione: **>1999**
Armat.: **>1999**
Conpound:
Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
Ind.-Campi: **OK**
Riparato: **OK**
Revisionato:
Collett.: **OK**

PROVA TACKO
V:
Riple:
Nm Motore:
Nm Freno:

SPAZZOLE
Tipo Spazzola: **EG34D**
Q.tà spazzole: **4**
Mis. spazzole: **10 * 20 * 30**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
Grado di vibrazione.
Lato Comando: **0,3**
Lato Opp. Comando. **0,3**
Giri/min.: **1506**

CUSCINETTO SPM	*LATO COMANDO*	*LATO OPP. COMANDO*	*GIRI/min*
	DBI: **16**	*DBI:* **15**	*DBI:* **1506**
	DBC: **3**	*DBC:* **4**	*DBC:* **1506**
	DBM: **12**	*DBM:* **11**	*DBM:* **1506**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	*V.a*	*A.a*	*Ve*	*Ae/GIRI*
	100	**1,1**	**171**	**0,32/609**
	240	**1,4**	**172**	**0,32/1504**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	*V.a*	*A.a*	*Ve*	*Ae/GIRI*
	100	**1,1**	**173**	**0,32/608**
	240	**1,4**	**175**	**0,32/1506**

SURGE TEST **2E+1000**
ESITO **OK**

Firma Collaudatore
ANGELO LISI