



R.E.M. s.r.l.

® Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
RO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 27/12/2022

Spett.le

IFIS S.p.A.

VIA P. IANNIELLO, 28

80027 FRATTAMAGGIORE

(NA)

Verbale n° 15905

Motore n° 5000013145

Matricola

Comm. n° 20220950

Specifiche: MOTORE BRUSATORI 180L HP.30 G.1500 V.440 A.58 Ve.220 Ae.2,45 PRO 9.86 CON VENTILATORE E DINAMO

HP.30

Cuscinetto L.C.: NU310ETVP2/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6207 2RSC3

NOTE: Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

L'encoder ELTRA EL115A1020S5/28P11X3MR montato sul motore è molto rumoroso, si consiglia la sostituzione al più presto.

Collaudo ventilatore: 400 Volt, 2 Ampere, 2840 Giri.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,5	59	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:		Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: Collett.:

Temperatura collaudo

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG319**

Q.tà spazzole: **8**

Mis. spazzole: **10 x20x35**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **17**

DBI: **15**

DBI: **1500**

DBC: **2**

DBC: **3**

DBC: **1500**

DBM: **11**

DBM: **13**

DBM: **1500**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,1	165	2,45/377
	400	1,5	168	2,45/1489

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,1	169	2,45/378
	400	1,5	170	2,45/1490

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI