R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it

Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 12/10/2022

Spett.le
IFIS S.p.A.
VIA P. IANNIELLO, 28
80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

Verbale n° **15826** *Motore n°* **5000015845** *Matricola* **N.109/747620**

Comm. n° **20220740** *Specifiche:* SOFFIANTE ELEKTROR HRD2TFU-95/3,0 N.109/747620 KW.3 G.5620 V.230/400 A.13,3/7,70 HZ.95

KW.3

Cuscinetto L.C.: 6205 2ZGJN/C3 *Cuscinetto L.O.C.*: 6205 2ZGJN/C3

NOTE:
Collaudo: 400 Volt, 6 Ampere, 5700 Giri.
Valore della protezione termica misurato: 216 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	*ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω*
FASE U	**0.55**	**>1999**
FASE V	**0.55**	**>1999**
FASE W	**0.55**	**>1999**

Temperatura collaudo **19°C**

MEGGER VOLT **1000**

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato:
Avv. Revis.:
Altro:

Nm Motore:
Nm Freno:
Resolver:
Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**
Lato Opp. Comando. **0.3**
Giri/min.: **5700**
Grado Vibrazione:

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/--20	*LATO COMANDO*	*LATO OPP. COMANDO*	*GIRI/min*
DBI:	**26**	**26**	**5700**
DBC:	**4**	**3**	**5700**
DBM:	**13**	**10**	**5700**

SURGE TEST	*ESITO*
2E+1000	**OK**

Firma Collaudatore
GERARDO LISI