



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 26/04/2022

Spett.le
INTERNATIONAL PAPER ITALIA s.r.l.
VIA ORNAGO, 55
20882 BELLUSCO (MB)

Verbale n° **15659** Motore n° **5000015672** Matricola
Comm. n° **20220215** Specifiche: MOTORE ELECTROADDA 200L-4 KW.30 G.1450 V.380/660-400/690 A.59,5/34,3-56,5/32,8

KW.30

Cuscinetto L.C.: 6312/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312/C3

NOTE:


Collaudo a vuoto: 660 Volt, 13 Ampere, 1500 Giri.

Valore di resistenza della protezione termica misurata 190 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.25	>1999
FASE V	0.25	>1999
FASE W	0.25	>1999

Temperatura collaudo: **15°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: **OK**
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **18**
DBC: **4**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **18**
DBC: **3**
DBM: **11**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI