



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 26/08/2022

Spett.le

IRCE S.P.A.

VIA LASIE, 12/A

40026 IMOLA

(BO)

Verbale n° 15782

Motore n° 5000014595

Matricola 1080/72/2

Comm. n° 20220493

Specifiche: MOTORE SICME C16LN/PVA/B3 N.1080/72/2 CV.35 G.2500 V.370 A.78 Ve.335 Ae.0,87

CV.35

Cuscinetto L.C.. 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.. 6307 2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,2	340	Indotto: >19000 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: Collett.: OK

Temperatura collaudo 21°C

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: 10x20x32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 macchine gruppo 2

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 2506

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 20

DBI: 2506

DBC: 2

DBC: 4

DBC: 2506

DBM: 12

DBM: 13

DBM: 2506

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,5	264	0,87/680
	370	2,3	265	0,87/2506

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.5	266	0,87/682
	370	2.2	268	0,87/2505

SURGE TEST

1800 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI