



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, li 01/07/2022

Spett.le

IRPLAST S.P.A.

STRADA PROVINCIALE VAL D'ELSA SNC

50053 EMPOLI

(FI)

Verbale n° 15708

Motore n° 5000015742

Matricola N.9819915001001Q

Comm. n° 20220470

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PA6186-4HF05-0AA0 N.9819915001001Q KW.85/74 G.1750/2000
V.385/345 A.168

KW.85/74

Cuscinetto L.C.: 6214 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 1750 Giri, 82 Ampere. Rotazione antioraria: 1750 Giri, 82 Ampere.

Il motore monta protezionetermica del tipo KTY.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0,1	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0,1	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0,1	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo 16°C				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: **ROD 431 1024 IMP.**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,3**

Lato Opp. Comando: **0,3**

Giri/min.: **1750**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**

DBI: **19**

DBI: **1750**

DBC: **4**

DBC: **4**

DBC: **1750**

DBM: **13**

DBM: **11**

DBM: **1750**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI