



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 30/06/2023

Spett.le

IRPLAST S.P.A.

STRADA PROVINCIALE VAL D'ELSA SNC

50053 EMPOLI

(FI)

Verbale n° 15968

Motore n° 5000015911

Matricola 253998901/002

Comm. n° 20220927

Specifiche: MOTORE LEROY SOMER 3LSMV-112 M T N.253998901/002 KW.4 G.1430 V.220/380 A.14.4/8.3 Hz50

KW.4

Cuscinetto L.C.: 6207 2RS1/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS1/C3

Motore Collaudato A : 420 V ; 3.9 A ; 1500 Giri


Freno Collaudo A : 180 V ; 1,1 A

Montato Raddrizzatore BEG243555 ; Tipo Semionda ingresso 4 ; ingresso VAC 400 ; uscita VDC 180 ; Tensione Massima Alimentazione VAC 555 ; Corrente Max DC 1,0 ; Montaggio Orizzontale.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,8	>1000
FASE V	0,8	>1000
FASE W	0,8	>1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: **Freno OK**

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **Statore OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: **23**

Encoder: **IDEACOD 1024**

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **15**

Lato Opp. Comando: **15**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 GRUPPO MACCHINA 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **0.3**

DBC: **4**

DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **0.3**

DBC: **3**

DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1500**

DBC: **1500**

DBM: **1500**

SURGE TEST

2E + 1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ALEX DHIMA