



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 16/12/2022

Spett.le
ITALCEMENTI S.P.A.
Via Stezzano, 87
24126 BERGAMO (BG)

Verbale n° **15896** Motore n° **5000015867** Matricola **M000042/2**
Comm. n° **20220785** Specifiche: MOTORE TECNOMASIO QRNY630LA10 N.M000042/2 KW.450 G.591 V.6000 A.64 V KG.4.300

KW.450

Cuscinetto L.C.: NU226ECJ/C3 + 6026/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU222EXLM1/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 800 Volt, 3,5 Ampere, 600 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.21	>1000
FASE V	1.21	>1000
FASE W	1.21	>1000

Temperatura collaudo **16°C**

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **600**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **14**
DBC: **2**
DBM: **10**

DBI: **13**
DBC: **3**
DBM: **12**

DBI: **600**
DBC: **600**
DBM: **600**

SURGE TEST
6000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA