



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 29/06/2023

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO, 30

40056 VALSAMOGGIA LOC.

CRESPELLANO

(BO)

Verbale n° 15856

Motore n° 5000015870

Matricola 153888

Comm. n° 20220801

Specifiche: MOTORE MEZ BRNO 1YG500A-8 N.153888 KW.200 G.740 STATORE V.380 A.420 ROTORE V.560 A.225 KG.3780

KW.200

Cuscinetto L.C.: NU 322 E XL TVP2

Cuscinetto L.O.C.: 6319 C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 660 Volt, 102 Ampere, 750 Giri.

Rapporto di trasformazione: 100 V ST/ 150 V ROT 200 V ST/ 300 V ROT

Il motore monta N°2 termiche in serie con valore di 203 ohm

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	ST0,014 ROT0,031	ST>1000 ROT>1000
FASE V	ST0,014 ROT0,031	ST>1000 ROT>1000
FASE W	ST0,014 ROT0,031	ST>1000 ROT>1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,1**

Lato Opp. Comando: **0,1**

Giri/min.: **750**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **15**

DBI: **15**

DBI: **750**

DBC: **4**

DBC: **6**

DBC: **750**

DBM: **11**

DBM: **13**

DBM: **750**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA